

2019年の主な工事实績

発注者	工事名称
中電プラント(株)	下関（発）第2号ボイラB蒸気式空気予熱器取替修理工事
中電プラント(株)	下関（発）第1号脱硫装置GGH低温側スートブロワ点検修理工事
中電プラント(株)	下関（発）第1号灰処理水配管修理工事
中電プラント(株)	下関（発）脱硫装置仮設空気圧縮機設置工事
中電プラント(株)	下関（発）第1号脱硫装置シールエアヒータ点検修理工事
中電プラント(株)	下関（発）送炭設備コールスクリーン入口ダクト他修理工事
中電プラント(株)	下関（発）第1号灰処理装置クリンカ処理水輸送配管ピンホール点検修理工事
中電プラント(株)	宇部興産(株)216MW脱硫設備定検補修工事のうち石膏ビン関係補修工事
中電プラント(株)	宇部興産(株)216MWバイオマス関係定検工事のうち木屑ミル点検他工事
中電プラント(株)	宇部興産(株)216MWミル・給炭機関係定検補修工事のうち本体工事
中電プラント(株)	宇部興産(株)216MWバイオマス設備粉碎設備改修工事（ロータリーバルブ設置）
中電プラント(株)	宇部興産(株)216MWタービン補機関係定修補修工事のうち復水器他整備工事
中電プラント(株)	宇部興産(株)95MW2号タービン設備撤去工事のうち補機器・配管撤去他工事
中電プラント(株)	豊前バイオマス発電所建設工事 燃焼搬送設備のうち機械据付・配管工事
中電プラント(株)	防府 AWH マテハン機器据付工事
中電プラント(株)	三隅（発）第1号ボイラ後部煙道他点検修理工事
中電プラント(株)	三隅（発）第1号ボイラ高温再熱蒸気管油圧防振器修理工事（足場他工事）
中電プラント(株)	澄川（発）1号水車・発電機細密点検工事
中電プラント(株)	安野（発）1号水車封水装置修理工事
ジャパンマリン ユナイテッド(株)	30・31年度貯蔵船白島二号水封タンク内防食工事 アルミアノード追設工事
中電工業(株)	2019年度 関門連系線 送電線補修工事